Inyectores del 118d (1 foto) son diferentes al 120d(2 foto)



No.	Descripción	suplemento	Cantidad	Desde	Hasta	Número de pieza	Precio	Notas
01	ACUMULADOR DE PRESION		1			13538514154		
02	VALVULA REGULADORA DE PRESION		1			13537801992		
03	Sensor de presión		1			13538577623		
04	Tobera de inyección		4			13538514148		
05	Anillo obturador		4			13532247156	$3.63	
06	Garra de sujeción para inyector		4			13537809798		
07	tornillo		4			13537805256		
08	TUBERIA DE PRESION		2			13538579244		
09	TUBERIA DE PRESION		2			13538579243		
10	TUBERIA DE PRESION		1			13538579242		
11	Boquilla		1			13537812876		
12	Tuberia del aceite de fuga		1			13538583458		
13	Tornillo hexagonal redondo	M8X25	3	09/2016		07119907174		



No.	Descripción	suplemento	Cantidad	Desde	Hasta	Número de pieza	Precio	Notas
01	ACUMULADOR DE PRESION		1			13538514154		
02	VALVULA REGULADORA DE PRESION		1			13537801992		
03	Sensor de presión		1			13538577623		
04	Tobera de inyección		4			13538514146		
05	Anillo obturador		4			13532247156	$3.63	
06	Garra de sujeción para inyector		4			13537809798		
07	tornillo		4			13537805256		
08	TUBERIA DE PRESION		2	10/2016		13538514159		
08	TUBERIA DE PRESION		2			13538579244		
09	TUBERIA DE PRESION		2	10/2016		13538514158		Finalizado
09	TUBERIA DE PRESION		2			13538579243		
10	TUBERIA DE PRESION		1	10/2016		13538514165		
10	TUBERIA DE PRESION		1			13538579242		
11	Boquilla		1			13537812876		
12	Tuberia del aceite de fuga		1	02/2015		13538516196		Finalizado
12	Tuberia del aceite de fuga		1			13538583458		
13	tornillo hexagonal con arandela	M8X22	3	09/2016		07119905739	$0.62	
13	Tornillo hexagonal redondo	M8X25	3	09/2016		07119907174		

Notas

- Finalizado = La pieza ya es descontinuada

Los turbos del 118d y 120d tb son diferentes.



No.	Descripción	suplemento	Cantidad	Desde	Hasta	Número de pieza	Precio	Notas
	¡Imprescindible seguir las instrucciones de reparación 11 65 020!							
01	AT-TURBO COMPRESOR		1			11658513641		
	solo en combinacion con							
--	JUNTA FRENO LIBRE DE ASBESTO		1			11427577017	$1.75	
--	Tubería de reretorno		1			11428513617		
02	Junta		1			18308513651		
03	Anillo obturador		1			11628519884		
04	Abrazadera		1			11628519885		
05	TORNILLO HUECO	M10X1-ZNNIV SI	1			07119907291		
06	Anillo obturador	A10X15-CU	2			07119905041	$0.25	
07	TUBERIA DE ACEITE admisión		1			11428513616		
08	Tornillo Isa	M6X12-8.8-ZNNIV	5			07129905867		
09	tornillo hexagonal con arandela	M8X16	3			07119905528	$0.62	
10	Apoyo de turbocompresor		1			11658513642		
11	JUNTA FRENO LIBRE DE ASBESTO		1			11427577017	$1.75	
12	Tubería de reretorno		1			11428513617		
13	Chapa protección térmica carcasa turbina		1			11658590003		
14	Tornillo ASA con arandela	M6X12 U1 8.8	3			07119908459		
15	Anillo de obturación preformado		1			11617796622	$6.65	



No.	Descripción	suplemento	Cantidad	Desde	Hasta	Número de pieza	Precio	Notas
	¡Imprescindible seguir las instrucciones de reparación 11 65 020!							
01	AT-TURBO COMPRESOR		1			11658570083		
	solo en combinacion con							
--	JUNTA FRENO LIBRE DE ASBESTO		1			11427577017	$1.75	
--	Tubería de reretorno		1			11428513617		
02	Junta		1			18308513651		
03	Anillo obturador		1			11628519884		
04	Abrazadera		1			11628519885		
05	TORNILLO HUECO	M10X1-ZNNIV SI	1			07119907291		
06	Anillo obturador	A10X15-CU	2			07119905041	$0.25	
07	TUBERIA DE ACEITE admisión		1			11428513616		
08	Tornillo Isa	M6X12-8.8-ZNNIV	5			07129905867		
09	tornillo hexagonal con arandela	M8X16	3			07119905528	$0.62	
10	Apoyo de turbocompresor		1			11658513642		
11	JUNTA FRENO LIBRE DE ASBESTO		1			11427577017	$1.75	
12	Tubería de reretorno		1			11428513617		
13	Chapa protección térmica carcasa turbina		1			11658590003		
14	Tornillo ASA con arandela	M6X12 U1 8.8	3			07119908459		
15	Anillo de obturación preformado		1			11617796622	$6.65	